

EL.07

SCHEDE RILIEVO EDIFICI/SPAZI PUBBLICI



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

La Sindaca

Sandra Scarpellini

Assessore all'Urbanistica

Valerio di Pasquale

Responsabile Unico del Procedimento
AREA 4- Governo del territorio e sviluppo economico

Arch. Viola Valeri

Gruppo di lavoro:

Arch. Martina Beccuzzi

P.I. Giacomo Giubbilini


Progettazione e coordinamento

Arch. Marco Lulli

Gruppo di lavoro:

Dott. Arch. Irene Corti

Pian. Giovanna Montoro



SCHEDA SPAZIO Pubblico n. 1

Luogo Pubblico : Belvedere Eugenio Curiel

STATO ATTUALE

Ubicazione : CASTAGNETO CARDUCCI - Via Gramsci

a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno allo spazio

INGRESSO (fronte ed accesso) :

b.1 - Pavimentazione danneggiata SI NO

b.2 - Presenza ostacoli SI NO _____

b.3 - Presenza ausili sensoriali SI NO mappe tattili segnaletica tattile a terra

PERCORSI INTERNI / ATTREZZATURE di servizio :

Problematiche disabilità motoria :

c.1 - Presenza dislivelli di rilievo SI NO

c.2 - Accessibilità percorsi (fondo) SI NO

c.3 - Presenza bagni accessibili SI NO

c.4 - Presenza giochi per bambini SI NO inclusivi standard

Problematiche disabilità sensoriali :

d.1 - Accessibilità percorsi SI NO

d.2 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna

d.3 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO

TIPOLOGIA dei PERCORSI :

e.1 - Fondo dei percorsi Pavimentazione Terra battuta Ghiaia/Pietrisco

Legno Finitura drenante _____

e.2 - Presenza luoghi confortevoli SI NO

NOTE : problematiche inerenti l'eccessiva pendenza dei percorsi di accesso esterni





SCHEDA EDIFICIO Pubblico n. 1

Immobile : Scuola Primaria "G. Carducci"

STATO ATTUALE

Ubicazione : CASTAGNETO CARDUCCI - Via Umberto I, 14

a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte
INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :

b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO

b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO

b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili
 percorsi

INTERNO EDIFICIO :

Problematiche disabilità motoria :

c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili

c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO

c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO

c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO

Problematiche disabilità sensoriali :

d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO

d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO

d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna

d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO


Sicurezza degli ambienti :

e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE :

- ingresso pedonale dalla strada difficoltoso per eccessiva pendenza
- presenza rampa per ingresso scuola dal cortile





SCHEDA EDIFICIO Pubblico n. 2

Immobile : Scuola Secondaria 1°grado "G. Carducci"

STATO ATTUALE

Ubicazione : CASTAGNETO CARDUCCI - Via Umberto I, 14

a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte
INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :

b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO

b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO

b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili
 percorsi

INTERNO EDIFICIO :

Problematiche disabilità motoria :

c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili

c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO

c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO

c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO

Problematiche disabilità sensoriali :

d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO

d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO

d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna

d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO

Sicurezza degli ambienti :

e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE :

- presenza rampa per ingresso scuola dal cortile
- presenza servoscala per accesso al piano superiore dove si trova la scuola





SCHEDA EDIFICIO Pubblico n. 3

Immobile : Sala "Falcone e Borselliino"

STATO ATTUALE

Ubicazione : CASTAGNETO CARDUCCI - Via dei Molini

a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte

INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :

b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO

b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO

b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili

percorsi

INTERNO EDIFICIO :

Problematiche disabilità motoria :

c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili

c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO

c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO

c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO

Problematiche disabilità sensoriali :

d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO

d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO

d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna

d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO


Sicurezza degli ambienti :

e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE :

- presenza servoscala interno per piccoli dislivelli
- problematiche inerenti l'eccessiva pendenza della strada pedonale di accesso





SCHEDA EDIFICIO Pubblico n. 4

Immobile : Teatro Roma

STATO ATTUALE

Ubicazione : CASTAGNETO CARDUCCI - Via dell'Aietta / Via Gramsci

- a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte
- INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :
- b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO
- b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO
- b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili percorsi
- INTERNO EDIFICIO :
- Problematiche disabilità motoria :
- c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili
- c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO
- c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO
- c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO
- Problematiche disabilità sensoriali :
- d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO
- d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO
- d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna
- d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO
- Sicurezza degli ambienti :
- e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE :

- problematiche inerenti l'eccessiva pendenza dei percorsi di accesso esterni
- presenza di piattaforma elevatrice per il raggiungimento della platea
- presenza passaggio interno L85 cm. (dimensione non modificabile)





SCHEDA EDIFICIO Pubblico n. 5

Immobile : Palazzo Comunale

STATO ATTUALE

Ubicazione : CASTAGNETO CARDUCCI - Via G. Carducci, 1

a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte
INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :

b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO

b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO

b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili
 percorsi

INTERNO EDIFICIO :

Problematiche disabilità motoria :

c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili

c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO

c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO

c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO

Problematiche disabilità sensoriali :

d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO

d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO

d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna

d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO

Sicurezza degli ambienti :

e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE : percorsi interni con dimensioni ridotte



COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
 PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Progettista : arch. Marco Lulli

DATA
 21/10/2024

Rilievo Edifici e Spazi Pubblici
 Livelli di accessibilità attuale

SCALA 1:2000





SCHEDE EDIFICIO Pubblico n. 6

Immobile : Scuola dell'Infanzia "Il Parco"

STATO ATTUALE

Ubicazione : DONORATICO - Via U. Foscolo

a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte

INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :

b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO

b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO

b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili

percorsi

INTERNO EDIFICIO :

Problematiche disabilità motoria :

c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili

c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO

c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO

c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO

Problematiche disabilità sensoriali :

d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO

d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO

d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna

d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO

Sicurezza degli ambienti :

e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE :

- struttura che si sviluppa a piano terra





SCHEDA EDIFICIO Pubblico n. 7

Immobile : Scuola Primaria "M. Hack"

STATO ATTUALE

Ubicazione : DONORATICO - Via G. Matteotti, 4

- a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte
- INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :
- b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO
- b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO
- b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili percorsi
- INTERNO EDIFICIO :
- Problematiche disabilità motoria :
- c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili
- c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO
- c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO
- c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO
- Problematiche disabilità sensoriali :
- d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO
- d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO
- d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna
- d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO
- Sicurezza degli ambienti :
- e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE :

- presenza defibrillatore
- presenza sala mensa scolastica





SCHEDA EDIFICIO Pubblico n. 8

Immobile : Scuola Secondaria 1° grado "L. Bezzini"

STATO ATTUALE

Ubicazione : DONORATICO - Via G. Matteotti

a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte
INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :

b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO

b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO

b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili
 percorsi

INTERNO EDIFICIO :

Problematiche disabilità motoria :

c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili

c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO

c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO

c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO

Problematiche disabilità sensoriali :

d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO

d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO

d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna

d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO


Sicurezza degli ambienti :

e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE :

- presenza ascensore per collegamento aule primo piano
- presenza scale di sicurezza esterne
- presenza sala mensa scolastica





SCHEDA EDIFICIO Pubblico n. 9

Immobile : Ufficio Informazioni Turistiche

STATO ATTUALE

Ubicazione : Via della Marina 6 - Marina di Castagneto Carducci

- a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte
- INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :
- b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO
- b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO
- b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili percorsi
- INTERNO EDIFICIO :
- Problematiche disabilità motoria :
- c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili
- c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO
- c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO
- c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO
- Problematiche disabilità sensoriali :
- d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO
- d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO
- d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna
- d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO
- Sicurezza degli ambienti :
- e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE :





SCHEDA EDIFICIO Pubblico n. 10

Immobile : Centro Civico

STATO ATTUALE

Ubicazione : BOLGHERI - Largo Nonna Lucia

- a.1 - Presenza PARCHEGGIO auto riservato SI NO Esterno su strada Interno in corte
- INGRESSO EDIFICIO dall'esterno :
- b.1 - Presenza percorsi accessibili per disabili motori SI NO
- b.2 - Presenza ausili orientamento per non vedenti SI NO
- b.3 - Problematiche ingresso SI scale esterne porte mancanza ausili percorsi
- INTERNO EDIFICIO :
- Problematiche disabilità motoria :
- c.1 - Presenza Ascensore/Piattaforma elevatrice SI NO ausili cabina : Acustici Tattili
- c.2 - Presenza dislivelli non raccordati (scale interne) SI NO
- c.3 - Accessibilità percorsi (dimensioni) SI NO
- c.4 - Presenza bagni accessibili SI NO
- Problematiche disabilità sensoriali :
- d.1 - Accessibilità percorsi (loges) SI NO
- d.2 - Presenza ausili sensoriali bagni SI NO
- d.3 - Presenza ausili sensoriali percorsi SI NO mappe tattili segnaletica interna
- d.4 - Presenza illuminazione adeguata ambienti SI NO
- Sicurezza degli ambienti :
- e.1 - Presenza vie di esodo accessibili SI NO luoghi sicuri

NOTE :

- Sala civica piano terra con bagno per disabili
- Scala interna per locali al primo piano dotata di servoscala
- Studio medici a piano terra

