

## COMUNICATO STAMPA

Questa mattina, dal soffitto dei bagni, utilizzati dalle femmine, posti al piano terra del plesso scolastico di Castagneto Carducci si è verificato un distacco di intonaco.

L'evento assume una specifica particolarità perché è accaduto nel medesimo plesso dove nello scorso mese di ottobre è avvenuto un incidente particolarmente grave.

Si ricorda che a seguito di quell'evento sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza ed espletate attività, che avevano garantito la sicurezza strutturale dell'intero plesso scolastico di Castagneto Carducci.

Oggi siamo di fronte ad un distacco di una piccola parte di intonaco che niente ha a che vedere con la stabilità dell'intera struttura.

In ogni caso i tecnici comunali e i tecnici che aveva provveduto a fare tutte le indagini e prove di stabilità sulla sicurezza dell'edificio, hanno direttamente verificato lo stato di fatto riscontrando un'evidente macchia di umidità nella superficie vicina alla parte interessata dal distacco dell'intonaco, la cui origine, tra l'altro recente, molto probabilmente deriva da infiltrazioni di acqua che possono essere o esterne o causate da perdite occulte.

Tutti i tecnici competenti ci hanno rassicurato sul fatto che non esiste alcun elemento di preoccupazione per stare all'interno della scuola, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini, ma in considerazione di ciò che è accaduto lo scorso mese di ottobre e per fornire un'ulteriore e doverosa garanzia ai bambini, al corpo docente e alle famiglie, abbiamo dato immediatamente incarico ai tecnici strutturali preposti, di espletare tutte le indagini possibili al fine di avere garanzia che quanto è accaduto non ha minimamente minato la certezza di stabilità dell'intero immobile. Oltre naturalmente al ripristino della situazione ottimale con i necessari interventi di manutenzione.

Per consentire l'esecuzione dei lavori rimarranno chiusi temporaneamente i bagni al piano terra, lato nord normalmente utilizzati dalle bambine e lo spogliatoio del personale che cura lo sporzionamento dei pasti, oltre alla corrispondente superficie del primo piano.

Tali servizi sono comunque garantiti da altri spazi idonei e che saranno messi a disposizione.

Ancora una volta la Sindaca e l'intera Giunta Comunale intendono sottolineare il carattere di difficoltà connesso a garantire continui interventi di manutenzione ad un patrimonio edilizio, compreso quello scolastico, ormai datato e che risente in ogni caso della vetustà degli stessi edifici, con notevole impiego di risorse a carico del Bilancio Comunale.

Il Responsabile Ufficio Stampa

Patrizia Toninelli