

CASTAGNETO CARDUCCI Podere SCHEDA Campalto campalto **ANTINORI** TENUTA GUADO AL TASSO FOGLIO 10 PARTICELLE 80 SCALA 1:5.000 Pod. Campalto 80 stralcio CATASTALE


CASTAGNETO CARDUCCI


ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO









CASTAGNETO CARDUCCI

ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO


STATO ATTUALE		
	toponimo	Campalto
	catasto fabbricati	foglio 10 particella 80
	classificazione valore immobili	E.E.V.
	destinazione d'uso	agricola residenziale
descrizione	tipologia	nucleo edificato edificio principale costituito da più corpi con annesso unito pianta regolare
	caratteristiche costruttive	muratura ordinaria intonacata e tinteggiata con specchiatura aperta in mattoni a vista copertura a capanna e a falda manto in laterizio
	SE (sup.edificata)	mq 1021.18
dati	SCal (sup.calpestabile)	mq 849.91
	VE (volume edificato)	mc 3639.96
-4-41:	buono	
stato di manutenzione	normale	
manatenzione	scadente	
condizioni	buono	
statiche	normale	
Statione	scadente	
	in uso	
stato d'uso	parzialmente in uso	
	disuso	
carattere stato	residenziale	
d'uso	produttivo	
conformità urbanistica	edificio anteriore al 1 settembre1967.	
note	n. 2 abitazione e magazzino-deposito pertineziale	

STATO PROGRAMMATO		
descrizione	destinazione d'uso	agriturismo
dati	S.E. (sup.edificata)	mq 1021.18
	SCal (sup.calpestabile)	mq 849.91
	VE (volume edificato)	mc 3639.96
interventi programmati	sostituzione edilizia	
	ristrutturazione edilizia	
	demolizione e recupero	
	deruralizzazione	
	nessuno	

CASTAGNETO CARDUCCI

ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO










CASTAGNETO CARDUCCI

ANTINORI


TENUTA GUADO AL TASSO



CASTAGNETO CARDUCCI

ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO



CASTAGNETO CARDUCCI

ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO

STATO ATTUALE		
	toponimo	Campalto
	catasto fabbricati	foglio 10 particella 80
	classificazione valore immobili	NON CLASSIFICATO
	destinazione d'uso	agricola
descrizione	tipologia	nucleo edificato: annesso separato costituito da due corpi a pianta circolare
	caratteristiche costruttive	muratura ordinaria intonacata copertura piana
	SE (sup.edificata)	mq 17.10
dati	SCal (sup.calpestabile)	
	VE (volume edificato)	mc 129.96
stato di	buono	
manutenzione	normale	
manatonzione	scadente	
condizioni	buono	
statiche	normale	
Statione	scadente	
	in uso	
stato d'uso	parzialmente in uso	
	disuso	
carattere stato	residenziale	
d'uso	produttivo	
conformità urbanistica	edificio anteriore al 1 settembre1967.	
note	silos	

STATO PROGRAMMATO		
descrizione	destinazione d'uso	agriturismo
dati	S.E. (sup.edificata)	mq 17.10
	SCal (sup.calpestabile)	
	VE (volume edificato)	mc 129.96
interventi programmati	sostituzione edilizia	
	ristrutturazione edilizia	
	demolizione e recupero	
	deruralizzazione	
	nessuno	


CASTAGNETO CARDUCCI


ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO









CASTAGNETO CARDUCCI

TENUTA GUADO AL TASSO

SCHEDA campalto

ANTINORI


	STATO ATTUAL	.E
	toponimo	Campalto
descrizione	catasto fabbricati	foglio 10 particella 80
	classificazione valore immobili	NON CLASSIFICATO
	destinazione d'uso	agricola
	tipologia	nucleo edificato: annesso separato costituito da più corpi pianta regolare
	caratteristiche costruttive	muratura ordinaria intonacata copertura a falde inclinate
	SE (sup.edificata)	mq 150,75
dati	SCal (sup.calpestabile)	mq 125,66
	VE (volume edificato)	mc 414,17
	buono	
stato di manutenzione	normale	
manatenzione	scadente	
	buono	
condizioni statiche	normale	
	scadente	
	in uso	
stato d'uso	parzialmente in uso	
	disuso	
carattere stato	residenziale	
d'uso	produttivo	
conformità urbanistica	P.C. N°265 del 22-01-2014; P.C. n°279 del 17-09-2014 (1° variante) aut. paesagg. n°725 del 14-05-2015 e richiesta di P.C. per 2° Variante Prat. Suap n. 470/13 e 309/14 (Prat. Ed. n. 447/13 e 365/14)	
note	Nuovo edificio ricostruito	

STATO PROGRAMMATO		
descrizione	destinazione d'uso	agriturismo
dati	S.E. (sup.edificata)	mq 150,75
	SCal (sup.calpestabile)	125,66
	VE (volume edificato)	414,17
interventi programmati	sostituzione edilizia	
	ristrutturazione edilizia	
	demolizione e recupero	
	deruralizzazione	
	nessuno	

CASTAGNETO CARDUCCI

ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO










CASTAGNETO CARDUCCI

ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO



CASTAGNETO CARDUCCI

ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO

STATO ATTUALE		
	toponimo	Campalto
	catasto fabbricati	foglio 10 particella 151
	classificazione valore immobili	NON CLASSIFICATO
	destinazione d'uso	agricola
descrizione	tipologia	annesso separato
	caratteristiche costruttive	tettoia in legno per uso parcheggio auto
	SE (sup.edificata)	
dati	SU (sup.utile)	mq.35
	VE (volume edificato)	-
	buono	
stato di manutenzione	normale	
manutenzione	scadente	
	buono	
condizioni statiche	normale	
Statione	scadente	
	in uso	
stato d'uso	parzialmente in uso	
	disuso	
carattere stato	residenziale	
d'uso	produttivo	
conformità urbanistica	P.C. N°265 del 22-01-2014; P.C. n°279 del 17-09-2014 (1° variante) aut. paesagg. n°725 del 14-05-2015 e richiesta di P.C. per 2° Variante Prat. Suap n. 470/13 e 309/14 (Prat. Ed. n. 447/13 e 365/14)	
note	Nuovo edificio ricostruito	

STATO PROGRAMMATO		
descrizione	catasto fabbricati	foglio 10 particella 80
	destinazione d'uso	agriturismo
dati	S.E. (sup.edificata)	
	SCal (sup.calpestabile)	mq 35,00
	VE (volume edificato)	
	sostituzione edilizia	
interventi	ristrutturazione edilizia	

CASTAGNETO CARDUCCI

ANTINORI

TENUTA GUADO AL TASSO

SCHEDA campalto F7






FOTO 08



FOTO 09