



SCHEDA TECNICA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO “SUSSIDIARIO” - DONORATICO (LI)




Donoratico, 09 Marzo 2026

La Responsabile Area 5
Lavori pubblici, manutenzioni e ambiente
Arch. Martina Becuzzi


(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)



Orto Foto



Stralcio Piano Operativo Comunale





Recentemente (estate 2025) sono stati eseguiti piccoli interventi volti alla riqualificazione ed alla sostituzione degli arredi, quali panchine e porte. Negli anni scorsi il blocco spogliatoi è stato interessato da un intervento di installazione di impianti tecnologici a servizio dei locali stessi (pannelli solari per la produzione di acqua calda).

All'interno del complesso sono presenti le seguenti strutture:

- A) Locale spogliatoio diviso per ospiti e locali, realizzato con struttura in muratura ordinaria, copertura piana, delle dimensioni di ingombro di mt. 12,00 x 7,00;
- B) Campo da calcio in erba delle dimensioni di ingombro di mt. 60,00 x 90,00;
- Impianto di illuminazione esterna dell'impianto sportivo composto da pali di illuminazione pedonale alti circa 5,00 mt da terra e parte con faretto agganciati alle varie strutture, con linea di cablaggio in cavidotto interrato;
- Tutti i locali sono provvisti di impianti tecnologici per adduzione acqua, scarico fognario ed impianto elettrico e di illuminazione dove necessario.

Documentazione fotografica



LOCALE "A"



CAMPO "B"





Stato di manutenzione

Da quanto rilevato sul posto i locali e le strutture presenti necessitano di interventi di manutenzione ordinaria alle strutture ed agli impianti tecnologici presenti.

Da programmare per gli impianti tecnologici un intervento di manutenzione straordinaria per una più puntuale verifica degli stessi ed eventuale adeguamento.

All'interno dell'area stessa si rende necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria di ripristino della recinzione perimetrale e interventi per il miglioramento dell'accessibilità al campo e agli spogliatoi.

Sulla base di quanto sopra constatato e verificato lo stato attuale della struttura e degli impianti esistenti, escluso la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo stesso risulta in normale stato di conservazione, migliorabile sicuramente con la realizzazione degli interventi sopra illustrati.



PLANIMETRIA

